

**Příloha č.1 k rozhodnutí o trvalé
nepotřebnosti – bližší
charakteristika trvale
nepotřebného majetku (Ford
Transit RZ 6U7 72-15)**

**Psychiatrická nemocnice Horní
Beřkovice**

Fotodokumentace - Ford Transit 6U7 72-15

Foto č.:

1. poškozený nárazník pravá část, poškozená kapota motoru.
2. nefunkční motor, vadné turbo, nefunkční ABS, vadné vstřikovače nebo čerpadlo.
3. únik oleje z motoru a zadní rozvodovky.
4. WIN vozidla.
5. poškozené vnitřní nadkolí v kabině řidiče.
6. palubní deska.
7. prosezelé sedadlo řidiče včetně opěradla.
8. koroze levého prahu.
9. koroze levého zadního lemu.
10. koroze levého vnitřního lemu.
11. koroze levého vnitřního lemu.
12. poškozený zadní pravý sloupek kabiny a pravé zadní dveře.
13. poškozený povrch podlahy, poškozený levé nadkolí.
14. poškozená elektroinstalace levých zadních dveří.
15. koroze levého zadního nadkolí.
16. poškozená výplň zadních dveří.
17. poškozená výplň zadních dveří.
18. poškozený zadní levý sloupek – detail.
19. koroze pravého prahu.
20. koroze pravého předního lemu.
21. pohled z boku vozidla dovnitř.
22. poškozené pravé vnitřní nadkolí.
23. celkový pohled zleva.
24. celkový pohled zprava.

Foto č.1:



Foto č.2:



Foto č.3:



Foto č.4:



Foto č.5:



Foto č.6:




Foto č.7:



Foto č.8:



Foto č.9:



Foto č.10:



Foto č.11:



Foto č.12:



Foto č.13:



Foto č.14:




Foto č.15:




Foto č.16:



Foto č.17:



Foto č.18:



Foto č.19:



Foto č.20:



Foto č.21:



Foto č.22:



Foto č.23:



Foto č.24:

